

附件 1

水电站清理整改核查销号验收表

整改类 / 退出类 (退出时限 _____ 年)

电站名称	师宗县冒水洞发电有限责任公司	统计代码	5322271005
联系人姓名	窦宁宁	联系人电话	13466091928
自查情况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1. 已按要求完成生态流量核定和泄放设施整改, 同时完成生态流量监测设施安装	已于8月31日前将数据传输接入市级平台, 9月30日前完成平台接入调试试运行		
2. 已按要求完成水资源论证相关手续及批复, 确定下泄生态流量	已完成整改		
3. 已按要求完成林地占用相关手续	已取得林地手续合法性认定文件		
经自查, 本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。			
<p>负责人签字 (电站盖章)  </p> <p>联系电话: 18382461638</p>			

	<p>经核查,该电站已按“一站一策”完成整改, 同意予以销号验收。 (核查签字表另附)</p>	
<p>县级核 查意见</p>	<p>核查时间: 2020 年 9 月 10 日</p> <p>县水务局 (盖章)</p>	<p>县发展和改革局 (盖章)</p>
	<p>市生态环境局师宗分局 (盖章)</p>	<p>县自然资源局 (盖章)</p>
	<p>县林业和草原局 (盖章)</p>	<p>县供电局 (盖章)</p>
<p>县级 销号 意见</p>	<p>同意销号。</p> <p>县级人民政府盖章 2020 年 10 月 2 日</p>	
<p>州市) 级验收 意见</p>	<p>(验收签字表另附)</p> <p>验收工作组负责人签字:</p> <p>年 月 日</p>	

备注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目
及各项措施。

2. 县级可根据实际情况, 调整所涉部门盖章栏。